telpho10 Update 2.6.33 – 2.6.35

Datum: 16.11.2016

SNOM D765 ..... **2**

FIRMWARE 8.9.3.46 ..... **2**

BEHOBENE FEHLER **3**

ANZEIGE UMLEITUNG SOFORT 3

SPORADISCHES UNREGISTERED 3

Hinweis: Nach dem Update sind folgende Aktionen auszuführen:

1. Grundkonfiguration > Anlage > Änderungen in System laden
2. Grundkonfiguration > Endgeräte > Konfiguration an alle Telefone senden
3. Grundkonfiguration > Anlage > Telefonanlagen Software neu starten
   Diese Aktion kann auch zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden.

snom D765

Ab sofort unterstützt die telpho10 Autoprovisioning für das snom D765 Telefon.

Firmware 8.9.3.46

Ab sofort steht die Firmware 8.9.3.46 für die snom Telefone D345 und D375 bereit.

Behobene Fehler

Anzeige Umleitung sofort

Bei den Telefonen snom D345, D375 und D765 wird die Anzeige der Rufnummer zu der eine sofortige Umleitung aktiviert ist im Display nicht angezeigt.

- Behoben

Sporadisches Unregistered

Sporadisch zeigen die snom Telefone D345 und D375 ein „Unregistered“ im Display.

- behoben