

easyPBX Update 2.8.3.9

Datum: 19.04.2011

BEHOBENE FEHLER.....	2
BEI EINER RUFWEITERLEITUNG WIRD CALL-BY-CALL NICHT UNTERSTÜTZT.....	2

WICHTIG

Nach dem Update folgende Aktionen ausführen:

1. Web-GUI → Anlage: **Änderungen in System laden**

Behobene Fehler

Bei einer Rufweiterleitung wird Call-by-Call nicht unterstützt.

Ist beim Benutzer eine Rufweiterleitung sofort eingestellt wird Call-by-Call (ISDN) nicht berücksichtigt.

Gefixt.